

工程竣工报告

鲁JJ-008- 001

工程名称	临朐县职业教育中心学校二期扩建项目1#教学楼（二期）	结构类型	框架结构
工程地址	临朐县冶以西，冶源街道以西，冶一路南侧，规划道路北侧	建设面积	9543.59
建设单位	临朐文化旅游集团有限公司	开工日期	年 月 日
设计单位	山东东沂勘察设计有限公司	完工日期	年 月 日
监理单位	山东正直建设项目管理有限公司	合同工期	
施工单位	中交（青岛）城市建设有限公司	工程造价	万元

竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成工程设计和合同约定的情况	工程设计和合同约定的全部内容已完成
	技术档案和施工管理资料	档案、资料齐全、有效
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告（含监督抽查）资料	试验报告齐全、有效
	工程款支付情况	符合合同要求
	工程质量保修书	已提交
	工程使用说明书	已提交
	住宅工程分户验收资料	/
	监督机构责令整改问题的执行情况	已按要求整改并整改完毕
	其他	

已完成设计和合同约定的各项内容，临朐县职业教育中心学校二期扩建项目1#教学楼（二期）工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。

项目负责人（盖注册建造师执业印章）：

企业技术负责人：

法定代表人：

监理单位结论：

总监理工程师：


（施工单位公章）2023年8月15日

（监理单位公章）2023年8月15日

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	临朐县职业教育中心学校二期扩建项目1#教学楼（二期）		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地下一层，地上五层
施工单位	中交（青岛）城市建设有限公司		技术负责人		开工日期	年 月 日
项目负责人	张劲松	项目技术负责人	于云	竣工日期	年 月 日	
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程	共 7 分部，经查符合设计及标准规定分部			验收合格	
2	质量控制资料核查	共 27 项，经核查符合规定 27 项			验收合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合规定 21 项 共抽查 21 项，符合规定 21 项 经返工处理符合规定 0 项			验收合格	
4	观感质量验收	共抽查 17 项，达到“好”和“一般”的 17 项，经返修处理符合要求的 0 项			验收合格	
5	综合验收结论	合格 通过验收				
建设单位		监理单位		施工单位		设计单位
(公章)		(公章)		(公章)		(公章)
项目负责人（盖注册建造师执业印章）：		总监理工程师		项目负责人		项目负责人
 闫亮 2023年8月15日		 王建强 2023年8月15日		 邵晓峰 2023年8月15日		 孙桂村 2023年8月15日
参加验收单位						

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

工程竣工报告

鲁JJ-008- 001

工程名称	临朐县职业教育中心学校二期扩建项目3#实训厂房	结构类型	框架结构
工程地址	临朐县冶以西，冶源街道以西，冶一路南侧，规划道路北侧	建筑面积	4117.88m²
建设单位	临朐文化旅游集团有限公司	开工日期	年 月 日
设计单位	山东东沂勘察设计有限公司	完工日期	年 月 日
监理单位	山东正直建设项目管理有限公司	合同工期	天
施工单位	中交（青岛）城市建设有限公司	工程造价	万元

竣工 条件 具备 情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成工程设计和合同约定的情况	工程设计和合同约定的全部内容已完成
	技术档案和施工管理资料	档案、资料齐全、有效
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场 试验报告（含监督抽查）资料	试验报告齐全、有效
	工程款支付情况	符合合同要求
	工程质量保修书	已提交
	工程使用说明书	已提交
	住宅工程分户验收资料	/
	监督机构责令整改问题的执行情况	已按要求整改并整改完毕
	其他	

已完成设计和合同约定的各项内容，临朐县职业教育中心学校二期扩建项目3#实训中心工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。

项目负责人（盖注册建造师执业印章）：
企业技术负责人：
法定代表人：



（施工单位公章） 2023 年 8 月 15 日

监理单位结论：



（监理单位公章） 2023 年 8 月 15 日

总监理工程师：

（监理单位公章） 2023 年 8 月 15 日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	临朐县职业教育中心学校二期扩建项目2#教学楼（二期）		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地上五层/8982.99m
施工单位	中交（青岛）城市建设有限公司		技术负责人		开工日期	年 月 日
项目负责人	张劲松		项目技术负责人	于云	竣工日期	年 月 日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程	共 7 分部，经查符合设计及标准规定分部			验收合格	
2	质量控制资料核查	共 28 项，经核查符合规定 28 项			验收合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 0 项			验收合格	
4	观感质量验收	共抽查 17 项，达到“好”和“一般”的 17 项，经返修处理符合要求的 0 项			验收合格	
5	综合验收结论	合格，予以验收				
建设单位		监理单位		施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)		(公章)		(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人（盖注册建造师执业印章）：		总监理工程师		项目负责人	项目负责人	项目负责人
 闫亮 2023年8月15日		 王志强 2023年8月15日		 于云 2023年8月15日	 刘松林 2023年8月15日	 孙永亮 2023年8月15日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制

工程竣工报告

鲁JJ-008- 001

工程名称	临朐县职业教育中心学校二期扩建项目2#教学楼（二期）	结构类型	框架结构
工程地址	临朐县冶以西，冶源街道以西，冶一路南侧，规划道路北侧	建设面积	8982.99
建设单位	临朐文化旅游集团有限公司	开工日期	年 月 日
设计单位	山东东沂勘察设计有限公司	完工日期	年 月 日
监理单位	山东正直建设项目管理有限公司	合同工期	天
施工单位	中交（青岛）城市建设有限公司	工程造价	万元
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	工程设计和合同约定的全部内容已完成	
	技术档案和施工管理资料	档案、资料齐全、有效	
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告（含监督抽查）资料	试验报告齐全、有效	
	工程款支付情况	符合合同要求	
	工程质量保修书	已提交	
	工程使用说明书	已提交	
	住宅工程分户验收资料	/	
	监督机构责令整改问题的执行情况	已按要求整改并整改完毕	
	其他		
临朐县职业教育中心学校二期扩建项目2#教学楼（二期）已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。			
项目负责人（盖注册建造师执业印章）： 企业技术负责人： 法定代表人：		 (施工单位公章) 2023 年 8 月 15 日	
监理单位结论： 总监理工程师：		(监理单位公章) 2023 年 8 月 15 日	

山东省建设工程质量监督总站监制

单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

鲁JG-002- 001

工程名称	临朐县职业教育中心学校二期扩建项目3#实训中心	结构类型	钢结构	层数/建筑面积	地上一层/4117.88m
施工单位	中交（青岛）城市建设有限公司	技术负责人		开工日期	年 月 日
项目负责人	张劲松	项目技术负责人	余云	竣工日期	年 月 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查符合设计及标准规定分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经核查符合规定 28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 17 项，达到“好”和“一般”的 11 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
5	综合验收结论	合格，同意验收	

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	设计单位 (公章)	勘察单位 (公章)
项目负责人（盖注册建造师执业印章）： 闫立	总监理工程师： 王	项目负责人： 余云	项目负责人： 刘	项目负责人： 王
2023年8月15日	2023年8月15日	2023年8月15日	2023年8月15日	2023年8月15日

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

山东省建设工程质量监督总站监制